



Listung

Geschützte und erhaltenswerte Bauten

Beilage 5

Planungsstand

Beschlussfassung & Genehmigung

Auftrag

41.00057

Datum

27. August 2024

Impressum

Auftraggeber Gemeinde Buus
Hemmikerstrasse 7 | 4463 Buus

Auftragnehmer

jermann
Geoinformation
Vermessung
Raumplanung

Jermann Ingenieure + Geometer AG

Altenmattweg 1
4144 Arlesheim
info@jermann-ag.ch
+41 61 706 93 93
www.jermann-ag.ch

Projektleitung Joël Suhr

| Version | Verfasser | Datum | Stand |
|----------------|------------------|--------------|--------------------------------|
| 2.0 | soj | 27.08.2024 | Beschlussfassung & Genehmigung |

Juchweg 2a

Bisherige Kategorie: Geschützte Bauten
Neue Kategorie: Geschützte Bauten
Gründe der Kategoriewahl: → Im BIB als kommunal zu schützen enthalten
→ Bereits geschützt im Teilzonenplan Siedlung Dorfkern von 2007

Hauptstrasse 14 «Haus Kaufmann»

Bisherige Kategorie: Geschützte Bauten
Neue Kategorie: Geschützte Bauten
Gründe der Kategoriewahl: → Im BIB als kommunal zu schützen enthalten
→ Bereits geschützt im Teilzonenplan Siedlung Dorfkern von 2007

Zuzgerstrasse 5

Bisherige Kategorie: Geschützte Bauten
Neue Kategorie: Geschützte Bauten
Gründe der Kategoriewahl: → Im BIB als kommunal zu schützen enthalten
→ Bereits geschützt im Teilzonenplan Siedlung Dorfkern von 2007

Zuzgerstrasse 7

Bisherige Kategorie: Geschützte Bauten
Neue Kategorie: Geschützte Bauten
Gründe der Kategoriewahl: → Im BIB als kommunal zu schützen enthalten
→ Bereits geschützt im Teilzonenplan Siedlung Dorfkern von 2007

Rickenbacherstrasse 16 «Ständerhaus»

Bisherige Kategorie: Geschützte Bauten
Neue Kategorie: Geschützte Bauten
Gründe der Kategoriewahl: → Erwähnt im ISOS als Hinweis
→ Steht unter kantonalem Schutz
→ Bereits geschützt im Teilzonenplan Siedlung Dorfkern von 2007

Rickenbacherstrasse 7

Bisherige Kategorie: Geschützte Bauten
Neue Kategorie: Geschützte Bauten
Gründe der Kategoriewahl: → Im BIB als kommunal zu schützen enthalten
→ Bereits geschützt im Teilzonenplan Siedlung Dorfkern von 2007

Rickenbacherstrasse 19 – Teil Nord

Bisherige Kategorie: Geschützte Bauten
Neue Kategorie: Geschützte Bauten
Gründe der Kategoriewahl: → Bereits geschützt im Teilzonenplan Siedlung Dorfkern von 2007

Rickenbacherstrasse 23 «Haus Amsler»

Bisherige Kategorie: Geschützte Bauten
Neue Kategorie: Geschützte Bauten
Gründe der Kategoriewahl: → Im BIB als kommunal zu schützen enthalten
→ Bereits geschützt im Teilzonenplan Siedlung Dorfkern von 2007

Rickenbacherstrasse 23a

Bisherige Kategorie: Geschützte Bauten
Neue Kategorie: Geschützte Bauten
Gründe der Kategoriewahl: → Im BIB als kommunal zu schützen enthalten
→ Bereits geschützt im Teilzonenplan Siedlung Dorfkern von 2007

Hemmikerstrasse 4 «Gasthaus zum Stab»

Bisherige Kategorie: Geschützte Bauten
Neue Kategorie: Geschützte Bauten
Gründe der Kategoriewahl: → Im BIB als kommunal zu schützen enthalten
→ Bereits geschützt im Teilzonenplan Siedlung Dorfkern von 2007

Hemmikerstrasse 6

Bisherige Kategorie: Geschützte Bauten
Neue Kategorie: Geschützte Bauten
Gründe der Kategoriewahl: → Im BIB als kommunal zu schützen enthalten
→ Bereits geschützt im Teilzonenplan Siedlung Dorfkern von 2007

Hemmikerstrasse 6a

Bisherige Kategorie: Geschützte Bauten
Neue Kategorie: Geschützte Bauten
Gründe der Kategoriewahl: → Im BIB als kommunal zu schützen enthalten
→ Bereits geschützt im Teilzonenplan Siedlung Dorfkern von 2007

Hemmikerstrasse 19

Bisherige Kategorie: Geschützte Bauten
Neue Kategorie: Geschützte Bauten
Gründe der Kategoriewahl: → Bereits geschützt im Teilzonenplan Siedlung Dorfkern von 2007

Hemmikerstrasse 23a

Bisherige Kategorie: Geschützte Bauten
Neue Kategorie: Geschützte Bauten
Gründe der Kategoriewahl: → Bereits geschützt im Teilzonenplan Siedlung Dorfkern von 2007

Kirchweg 12 «ev.-ref. Kirche St. Michael»

| | |
|---------------------------|--|
| Bisherige Kategorie: | Geschützte Bauten |
| Neue Kategorie: | Geschützte Bauten |
| Gründe der Kategoriewahl: | → Erwähnt im ISOS mit Erhaltungsziel A → Steht unter kantonalem Schutz → Bereits geschützt im Teilzonenplan Siedlung Dorfkern von 2007 |

Zuzgerstrasse 3

| | |
|---------------------------|---|
| Bisherige Kategorie: | Geschützte Bauten |
| Neue Kategorie: | Geschützte Bauten |
| Gründe der Kategoriewahl: | → Bereits geschützt im Teilzonenplan Siedlung Dorfkern von 2007 |

Zuzgerstrasse 8

| | |
|---------------------------|---|
| Bisherige Kategorie: | Geschützte Bauten |
| Neue Kategorie: | Geschützte Bauten |
| Gründe der Kategoriewahl: | → Bereits geschützt im Teilzonenplan Siedlung Dorfkern von 2007 |

Zuzgerstrasse 10 «Pfarrhaus»

| | |
|---------------------------|--|
| Bisherige Kategorie: | Geschützte Bauten |
| Neue Kategorie: | Geschützte Bauten |
| Gründe der Kategoriewahl: | → Erwähnt im ISOS mit Erhaltungsziel A → Steht unter kantonalem Schutz → Bereits geschützt im Teilzonenplan Siedlung Dorfkern von 2007 |

Erhaltenswerte Bauten

Hemmikerstrasse 4b

| | |
|---------------------------|---|
| Bisherige Kategorie: | Geschützte Bauten |
| Neue Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Gründe der Kategoriewahl: | → umfassende Umbauarbeiten und Nutzung als Restaurant erübrigen den Schutz der historischen Bausubstanz. Die Kategorie «erhaltenswerte Bauten» wird deshalb für ausreichend erachtet. |

Rickenbacherstrasse 2 «Alte Schmiede»

| | |
|---------------------------|--|
| Bisherige Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Neue Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Gründe der Kategoriewahl: | → Ökonomiegebäude aus dem Jahr 1770 ist gemäss BIB kommunal zu schützen → Gemäss Begehung wurde die ursprüngliche Dachkonstruktion vor nicht allzu langer Zeit erneuert und die Neigung der Dachflächen vermindert. Die ursprüngliche Dachkonstruktion ist somit nicht mehr |

vorhanden. Die Kategorie «erhaltenswerte Bauten» wird deshalb für ausreichend erachtet.

Juchweg 1

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten
 Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten
 Gründe der Kategoriewahl: → Bereits erhaltenswert im Teilzonenplan Siedlung Dorfkern von 2007
 → Anbauten und Vordächer bleiben «übrige Baute»

Juchweg 2

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten
 Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten
 Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Juchweg 3

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten
 Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten
 Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hauptstrasse 9

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten
 Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten
 Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Eckgasse 1

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten
 Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten
 Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Eckgasse 3

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten
 Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten
 Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Eckgasse 3a/5a

| | |
|---------------------------|--|
| Bisherige Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Neue Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Gründe der Kategoriewahl: | → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten. |

Eckgasse 6

| | |
|---------------------------|--|
| Bisherige Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Neue Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Gründe der Kategoriewahl: | → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten. |

Eckgasse 7

| | |
|---------------------------|--|
| Bisherige Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Neue Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Gründe der Kategoriewahl: | → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten. |

Rössligasse 1

| | |
|---------------------------|--|
| Bisherige Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten (teilweise) |
| Neue Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten (teilweise) |
| Gründe der Kategoriewahl: | → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten. |

Rössligasse 3

| | |
|---------------------------|--|
| Bisherige Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Neue Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Gründe der Kategoriewahl: | → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten. |

Rössligasse 5

| | |
|---------------------------|--|
| Bisherige Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Neue Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Gründe der Kategoriewahl: | → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten. |

Rössligasse 7

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten
Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten
Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Brühl 10 / 12 (teilweise)

Bisherige Kategorie: Übrige Bauten
Neue Kategorie: Übrige Bauten
Gründe der Kategoriewahl: → Empfehlung kantonale Ortsbildpflege

Brühl 6

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten
Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten
Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Brühl 8

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten
Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten
Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Brühl 1

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten
Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten
Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Brühl 3

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten
Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten
Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Rickenbacherstrasse 19 (Teil Süd)

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Rickenbacherstrasse 17

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Rickenbacherstrasse 15

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Rickenbacherstrasse 13

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Rickenbacherstrasse 11

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Rickenbacherstrasse 9a

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Rickenbacherstrasse 9

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Rickenbacherstrasse 5

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Rickenbacherstrasse 3

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Rickenbacherstrasse 14

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Rickenbacherstrasse 12

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Rickenbacherstrasse 6

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hemmikerstrasse 1

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hemmikerstrasse 2

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hemmikerstrasse 8

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hemmikerstrasse 9

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hemmikerstrasse 9a

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hemmikerstrasse 11

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hemmikerstrasse 14

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hemmikerstrasse 15

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hemmikerstrasse 17

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hemmikerstrasse 18

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hemmikerstrasse 18a

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hemmikerstrasse 18b

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hemmikerstrasse 21

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hemmikerstrasse 23

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hemmikerstrasse 25

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Kirchweg 1

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Kirchweg 2 (teilweise)

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Kirchweg 4

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Kirchweg 6

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Kirchweg 8

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Kirchweg 10

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Zuzgerstrasse 2

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Zuzgerstrasse 3a

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Zuzgerstrasse 12

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Zuzgerstrasse 14

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Zuzgerstrasse 18 (teilweise)

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Zuzgerstrasse 9

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Zuzgerstrasse 11

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Zuzgerstrasse 11a

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Zuzgerstrasse 21

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Zuzgerstrasse 25

| | |
|---------------------------|--|
| Bisherige Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Neue Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Gründe der Kategoriewahl: | → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten. |

Zuzgerstrasse 25a

| | |
|---------------------------|--|
| Bisherige Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Neue Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Gründe der Kategoriewahl: | → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten. |

Zuzgerstrasse 8 (teilweise)

| | |
|---------------------------|--|
| Bisherige Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Neue Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Gründe der Kategoriewahl: | → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten. |

Zuzgerstrasse 37

| | |
|---------------------------|--|
| Bisherige Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Neue Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Gründe der Kategoriewahl: | → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten. |

Zuzgerstrasse 37a

| | |
|---------------------------|--|
| Bisherige Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Neue Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Gründe der Kategoriewahl: | → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten. |

Zuzgerstrasse 39

| | |
|---------------------------|--|
| Bisherige Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Neue Kategorie: | Erhaltenswerte Bauten |
| Gründe der Kategoriewahl: | → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten. |

Zuzgerstrasse 41

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Wabigenweg 1

Bisherige Kategorie: Übrige Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Das Gebäude aus dem Jahr 1803 weist eine einzigartige Fensteranordnung auf, welche soweit wohngyienisch und bautechnisch sinnvoll, zu erhalten ist.

Weierweg 2

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Weierweg 4

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Weierweg 6

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hauptstrasse 1

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hauptstrasse 3 (Restaurant Rössli)

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hauptstrasse 5

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hauptstrasse 6

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hauptstrasse 8

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hauptstrasse 12

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Gründe der Kategoriewahl: → Gemäss Begehung und Begutachtung ist dieses Gebäude wertvoll für das Ortsbild. Seine Charakteristiken sind soweit als möglich zu erhalten.

Hauptstrasse 16

Bisherige Kategorie: Erhaltenswerte Bauten

Neue Kategorie: Erhaltenswerte Bauten (teilweise) und Übrige Baute

Gründe der Kategoriewahl: → Beim wegfallenden Gebäudeteil handelt es sich um eine ältere Scheune, welche jedoch keine besonderen historischen Bauteile aufzuweisen scheint.
